

**CENOVÁ PONUKA****ZÁKAZKOVÝ LIST ČÍSLO: 100855**

<b>HServis s.r.o.</b> <b>Mokrá Lúka</b> <b>050 01 Revúca</b> IČO: 44853793 IČ DPH: SK2022861 Zápis v OR OS v Banskej Bystrici, Oddiel: Sro, vl.č.16823/S	<b>Alexander Orosz - Euros</b> Töböréte 302 92901 Kútniky IČO: 35284552 DIČ: 1030043707 IČ DPH: SK1030043707
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s. Číslo účtu: 0512735932/0900	<b>Typ stroja :</b> HT1800AP <b>Výr. číslo:</b> 157823 <b>Záruka do:</b> 25.05.2017 <b>Dátum prijmu do servisu :26.04.2024</b>
e-mail: servis@herman.sk tel.: 0917/225784	

Opis poruchy od zákazníka:Náradie sa nedá zapnúť

Vyjadrenie autorizovaného servisného strediska:

Stav náradia: zanesené ventilačné štrbiny

Opatrenie: zodpovedá veku

Technickou prehliadkou bolo zistené bežné opotrebenie uhlíkových kief. Komutátor rotora nevykazuje poškodenie a povrch lamiel je hladký bez povrchového poškodenia. Pred výmenou uhlíkových kief bol komutátor ošetrený brúsnym kameňom. Doporučenie: Pravidelným čistením po práci predídete zaneseniu ventilačných štrbín a možnému poškodeniu z dôvodu prehriatia.

Č.	Tovar	Názov	Množstvo/ MJ	Jed. cena	Spolu EUR
1	144000001	Sada uhlíkových kief AXSP1440/1800	1,00 ks	7,2900	7,2900
2	98PP	Práca, servisná prehliadka	0,50 hod	20,0000	10,0000
3	97PP	Prepravné a balné	2,00	5,0000	10,0000
Spolu bez DPH:					<b>27,2900</b>
Základ					<b>27,2900</b>
DPH 20%:					<b>5,46</b>
<b>K úhrade celkom:</b>					<b>32,75</b>