

**Majiteľ reklamovaného predmetu:**  
**GEOTHERM Slovakia s.r.o.**

**BX800**

**Dátum prijatia na servis: 22.04.2024**

Výrobné číslo: 183188

Číslo záručného listu: 0

Záruka do: 27.09.2020

800W/SDS-plus

Opis poruchy od zákazníka:  
 Nástroj má nepravidelný chod

Vyjadrenie autorizovaného servisného strediska:

Stav nástroja: znečistené

Opatrenie: zodpovedá veku

Technickou kontrolou bolo zistené poškodenie ložiska rotora (obr.1).

Záver: K poškodeniu ložiska dochádza bežným opotrebovaním, preťažovaním alebo znečistením ložiska prachom. Komutátor rotora nevykazuje poškodenie a povrch lamiel je hladký bez povrchového poškodenia. Komutátor ošetrovaný brúsnym kameňom.

Doporučenie : Pravidelným čistením a prestávkami pri práci predídete zaneseniu ložísk a ich následnému poškodeniu

Typ dokladu	Číslo	Dátum dokladu	Číslo	Názov	Množstvo	Partner
<b>Odberateľská</b>	2400316	23.04.2024	100607000	Ložisko 607-2RS	1,00	GEOTHERM Slovakia s.r.o.
			98PP	Práca, servisná prehliadka	0,60	
			97PP	Prepravné a balné	2,00	
<b>Výdajka</b>	2400678	25.04.2024	100607000	Ložisko 607-2RS	1,00	GEOTHERM Slovakia s.r.o.
			98PP	Práca, servisná prehliadka	0,60	
			97PP	Prepravné a balné	2,00	
<b>Faktúra</b>	32400223	25.04.2024	100607000	Ložisko 607-2RS	1,00	GEOTHERM Slovakia s.r.o.
			98PP	Práca, servisná prehliadka	0,60	
			97PP	Prepravné a balné	2,00	