

Poškodení komutátor rotora nadmerným iskreňím, z dôvodu nedostatočného pritlačenia uhlíkovej kefy.

