

# CENOVÁ PONUKA

## ZÁKAZKOVÝ LIST ČÍSLO: 100754

<b>HServis s.r.o.</b> <b>Mokrá Lúka</b> <b>050 01 Revúca</b> IČO: 44853793 IČ DPH: SK2022861 Zápis v OR OS v Banskej Bystrici, Oddiel: Sro, vl.č.16823/S	<b>Zdeněk Polívka</b> Svätoplukova 428 95116 Nitra IČO: 11759348 DIČ: 1020386422 IČ DPH: SK1020386422
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s. Číslo účtu: 0512735932/0900	<b>Typ stroja :</b> HERMAN AXSP 1801  <b>Aku vrtací skrutkovač</b> <b>Výr. číslo:</b> 197099 <b>Záruka do:</b> 25.11.2022 <b>Dátum prijmu do servisu :11.04.2024</b>
e-mail: servis@herman.sk tel.: 0917/225784	

Opis poruchy od zákazníka: prepínanie polôh otáčok

Vyjadrenie autorizovaného servisného strediska:

Stav náradia : čisté

Opotrebenie : zodpovedá veku

Vyjadrenie autorizovaného servisného strediska:

Na prevodovke Vášho skrutkovača bol vylomený zub ozubeného prevodu (viď fotodokumentácia).

Medzi najčastejšie príčiny takéhoto poškodenia prevodovky patrí :

-prepínanie prevodových stupňov za chodu motora

-nedôsledné prepnutie rýchlostného stupňa (prepínač pri prepnutí musí byť vo svojej krajnej polohe)

-náhle vzpriečenie nástroja v opracovávanom obrobku

-prípadne kombinácie vyššie uvedených možností

Doporučenie : Pri práci s náradím NIKDY neprepínajte rýchlosť (prevodový stupeň) za chodu motora. Váš skrutkovač je

vybavený rýchlobrzdou - motor sa zastaví vo veľmi krátkom čase. Po prepnutí musí byť prepínač vždy vo svojej krajnej

polohe a iba v tejto polohe zaberajú prevody celou svojou plochou. V prípade, že nie ste si istí správnosťou polohy, pootočte

Č.	Tovar	Názov	Množstvo/ MJ	Jed. cena	Spolu EUR
1	180012006	Prevodovka	1,00 ks	78,4100	78,4100
2	98PP	Práca, servisná prehliadka	0,50 hod	20,0000	10,0000
3	97PP	Prepravné a balné	2,00	5,0000	10,0000
Spolu bez DPH:					<b>98,4100</b>
Základ					<b>98,4100</b>
DPH 20%:					<b>19,68</b>
<b>K úhrade celkom:</b>					<b>118,09</b>

Odovzdal: \_\_\_\_\_

Dátum, Prevzal: \_\_\_\_\_

Zákazka ukončená dňa: \_\_\_\_\_

dátum tlače 15.04.2024