




Obr.1 WX12505 v.č.177509 chýbajúce tlačítko aretácie



Obr.2 WX12501 v.č. 182533 poškodení komutátor rotora



Obr.3 Chýbajúce tlačítko spínača



Obr.4 WX12501 v.č. 211840 poškodenie spínača



Obr.5 WX12501 v.č. 204398 poškodenie spínača