

CENOVÁ PONUKA**ZÁKAZKOVÝ LIST ČÍSLO: 99653**

HServis s.r.o. Mokrá Lúka 050 01 Revúca IČO: 44853793 IČ DPH: SK2022861 Zápis v OR OS v Banskej Bystrici, Oddiel: Sro, vl.č.16823/S	METROPOLITEJ,s.r.o. Rastislavova 12 94901 Nitra IČO: 36544019 DIČ: 2021598711 IČ DPH: SK2021598711
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s. Číslo účtu: 0512735932/0900	Typ stroja : AXSP 1800 Výr. číslo: 168591 Záruka do: 08.09.2018 Dátum prijmu do servisu :12.10.2023
e-mail: servis@herman.sk tel.: 0917/225784	

Porucha Poškodenie rotora

Vyjadrenie Pri preťažovaní náradia dochádza k prehriatiu náradia a k poškodeniu rotora a statora. Aby sa predišlo prehriatiu náradia, motor by mal byť vždy schopný sa otáčať pri menovitých otáčkach, a tým umožniť chladiacemu systému pracovať účinne počas celej prevádzkovej doby náradia. Čím je zaťaženie motora náradia väčšie, tým viac energie je potrebné na udržanie menovitých otáčok. Nakoniec sa rýchlosť motora znižuje a chladiaci účinok klesá tak rýchlo, že zvýšenie teploty vedie ku kritickému prehriatiu a poškodeniu motora.

Č.	Tovar	Názov	Množstvo/ MJ	Jed. cena	Spolu EUR
1	180001010	Rotor	1,00 ks	33,9000	33,9000
2	98PP	Práca, servisná prehliadka	0,50 hod	20,0000	10,0000
3	97PP	Prepravné a balné	2,00	5,0000	10,0000
Spolu bez DPH:					53,9000
Základ					53,9000
DPH 20%:					10,78
K úhrade celkom:					64,68

Odovzdal: _____

Dátum, Prevzal: _____

Zákazka ukončená dňa: _____

dátum tlače 12.10.2023