

**CENOVÁ PONUKA****ZÁKAZKOVÝ LIST ČÍSLO: 99173**

<b>HServis s.r.o.</b> <b>Mokrá Lúka</b> <b>050 01 Revúca</b> IČO: 44853793 IČ DPH: SK2022861 Zápis v OR OS v Banskej Bystrici, Oddiel: Sro, vl.č.16823/S	<b>Strešné izolácie s.r.o.</b> Grodzin 53 09431 Ďurďoš IČO: 47469790 DIČ: 2023931371 IČ DPH: SK2023931371
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s. Číslo účtu: 0512735932/0900	<b>Typ stroja :</b> <b>BX800</b> <b>Výr. číslo:</b> <b>182841</b> <b>Záruka do:</b> 12.09.2020 <b>Dátum prijmu do servisu :04.08.2023</b>
e-mail: servis@herman.sk tel.: 0917/225784	

*Porucha* Poškodenie úderníka a následne rotora

*Vyjadrenie* Poškodenie alebo zlomenie úderníka je spôsobené náročnou búracou prácou, čo má za následok poškodenie ďalších dielov. Príčinou poškodenia pneumatického mechanizmu u kombinovaných kladív je nevhodne zvolené náradie pri náročných búracích prácach, kde je potrebné zvoliť búracie kladivá určené práve na takú prácu.

Č.	Tovar	Názov	Množstvo/ MJ	Jed. cena	Spolu EUR
1	800001065	Rotor	1,00 ks	20,7600	20,7600
2	110000001	Sada uhlíkov BX800	1,00	7,2900	7,2900
3	800001016	Aretácia prevodu	1,00 ks	1,5800	1,5800
4	100607000	Ložisko 607-2RS	1,00 ks	4,6500	4,6500
Spolu bez DPH:					<b>34,2800</b>
Základ					<b>34,2800</b>
DPH 20%:					<b>6,86</b>
<b>K úhrade celkom:</b>					<b>41,14</b>

Odovzdal: \_\_\_\_\_

Dátum, Prevzal: \_\_\_\_\_

Zákazka ukončená dňa: \_\_\_\_\_

dátum tlače 04.08.2023