Obr.1 Poškodenie aretačného kolíka



Obr.2 Odtrhnutá vidlica kábla