

**Majiteľ reklamovaného predmetu:  
BYTSTAV Levice, s.r.o.****HERMAN BX 1200IKombinované kladivo****Dátum prijatia na servis: 25.08.2023**

Výrobné číslo: 194158

Číslo záručného listu: 0

Záruka do: 01.12.2022

SDS-max|1100W

Popis závady :  
Poškodenie rotora

Vyjadrenie k závade:

Pri preťažovaní náradia dochádza k prehriatiu náradia a k poškodeniu rotora a statora.

Aby sa predišlo prehriatiu náradia, motor by mal byť vždy schopný sa otáčať pri menovitých otáčkach, a tým umožniť chladiacemu systému pracovať účinne počas celej prevádzkovej doby náradia. Čím je zaťaženie motora náradia väčšie, tým viac energie je potrebné na udržanie menovitých otáčok. Nakoniec sa rýchlosť motora znižuje a chladiaci účinok klesá tak rýchlo, že zvýšenie teploty vedie ku kritickému prehriatiu a poškodeniu motora.

Typ dokladu	Číslo	Dátum dokladu	Číslo	Názov	Množstvo	Partner
<b>Odberateľská</b>	2300811	25.08.2023				BYTSTAV Levice, s.r.o.
			152120070	Rotor	1,00	
			100608000	Ložisko 608-2RS	1,00	
			152120071	Magnet	1,00	
			100620100	Ložisko 6201-2RS	1,00	
			152000034	Gufero 17x32x8	1,00	
			152120016	Gufero 30x42x8	1,00	
			152120041	O-krúžok	2,00	
			130000005	HERMAN FlexCord-C 2	1,00	
			98PP	Práca, servisná prehliadka	1,60	
			97PP	Prepravné a balné	2,00	
<b>Vydajka</b>	2301579	28.08.2023				BYTSTAV Levice, s.r.o.
			152120070	Rotor	1,00	
			100608000	Ložisko 608-2RS	1,00	

152120071	Magnet	1,00
100620100	Ložisko 6201-2RS	1,00
152000034	Gufero 17x32x8	1,00
152120016	Gufero 30x42x8	1,00
152120041	O-krúžok	2,00
130000005	HERMAN FlexCord-C 2	1,00
98PP	Práca, servisná prehliadka	1,60
97PP	Prepravné a balné	2,00

**Faktúra**      32300640      28.08.2023

BYTSTAV Levice, s.r.o.

152120070	Rotor	1,00
100608000	Ložisko 608-2RS	1,00
152120071	Magnet	1,00
100620100	Ložisko 6201-2RS	1,00
152000034	Gufero 17x32x8	1,00
152120016	Gufero 30x42x8	1,00
152120041	O-krúžok	2,00
130000005	HERMAN FlexCord-C 2	1,00
98PP	Práca, servisná prehliadka	1,60
97PP	Prepravné a balné	2,00