

CENOVÁ PONUKA**ZÁKAZKOVÝ LIST ČÍSLO: 100630**

HServis s.r.o. Mokrá Lúka 050 01 Revúca IČO: 44853793 IČ DPH: SK2022861 Zápis v OR OS v Banskej Bystrici, Oddiel: Sro, vl.č.16823/S	Dolejší - stavby, rekonstrukce, s.r.o. Starý klíčov 130 34501 Mrákov IČO: 25229052 DIČ: IČ DPH: CZ25229052
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s. Číslo účtu: 0512735932/0900	Typ stroja : BX800 Výr. číslo: 156530 Záruka do: 16.03.2017 Dátum prijmu do servisu :20.03.2024
e-mail: servis@herman.sk tel.: 0917/225784	

Porucha Poškodenie rotora a opotrebovanie uhlíkov

Vyjadrenie K poškodeniu rotora dochádza pri znečistení, preťažovaní/ prehriatí náradia. Aby sa predišlo prehriatiu náradia, motor by mal byť vždy schopný sa otáčať pri menovitých otáčkach, a tým umožniť chladiacemu systému pracovať účinne počas celej prevádzkovej doby náradia. Čím je zaťaženie motora náradia väčšie, tým viac energie je potrebné na udržanie menovitých otáčok. Nakoniec sa rýchlosť motora znižuje a chladiaci účinok klesá tak rýchlo, že zvýšenie teploty vedie ku kritickému prehriatiu a poškodeniu motora. U znečisteného náradia dochádza k zaneseniu ventilačných štrbín a zníženiu prietoku vzduchu. Zanesenie štrbín má za následok zvýšenie teploty a poškodenie motora.
Odporúčenie : Čistením náradia (napr. stlačeným vzduchom) po práci predídete nahromadeniu nečistôt v motorovom priestore, vytvoríte dobré podmienky pre účinné chladenie náradia.

Č.	Tovar	Názov	Množstvo/ MJ	Jed. cena	Spolu CZK
1	800001065	Rotor	1,00 ks	525	525,00
2	800001006	Podložka guličky	1,00 ks	28	28,00
3	800001005	Gulička	1,00 ks	22	22,00
4	800001037	Poistný krúžok	1,00 ks	20	20,00
5	100607000	Ložisko 607-2RS	1,00 ks	128,4	128,40
6	110000001	Sada uhlíkov BX800	1,00	184	184,00
7	95CZ	Práca, servisná prehliadka	0,60 hod	526	315,60
Spolu bez DPH:					1 223,00

K úhrade celkom:

1 223,00

Cenová ponuka platí 7 dní.

Po 7. dňoch sa celková suma zmení podľa aktuálneho denného kurzu.

Odovzdal: _____

Dátum, Prevzal: _____

Zákazka ukončená dňa: _____

dátum tlače 22.03.2024