

Majiteľ reklamovaného predmetu:
ELSeremo, a.s.**HERMAN BX 800|Kombinované kladivo****Dátum prijatia na servis: 08.01.2024**

Výrobné číslo: 192376

Číslo záručného listu: 0

Záruka do: 30.07.2022

SDS-plus|800W

Popis závady :

Poškodenie rotora, kábla, aretácie a opotrebovanie uhlíkov.

Vyjadrenie k závade:

U kombinovaných kladív máme možnosť voľby niekoľkých režimov prevádzky a polohy na otočenie nástroja do požadovanej pozície. Prepnutím prevádzkového režimu za chodu dochádza k poškodeniu ozubených prevodov, prepínača polôh alebo aretácie nástroja. Voľbu prevádzkového režimu vykonávame preto vždy až po zastavení náradia. K poškodeniu rotora prevažne dochádza pri preťažovaní/ prehriatí náradia. Aby sa predišlo prehriatiu náradia, motor by mal byť vždy schopný sa otáčať pri menovitých otáčkach Čím je zaťaženie motora náradia väčšie, tým viac energie je potrebné na udržanie menovitých otáčok. Nakoniec sa rýchlosť motora znižuje a chladiaci účinok klesá tak rýchlo, že zvýšenie teploty vedie ku kritickému prehriatiu a poškodeniu motora.

Typ dokladu	Číslo	Dátum dokladu	Číslo	Názov	Množstvo	Partner
Odberateľská	2301171	09.01.2024				ELSeremo, a.s.
			130000004	HERMAN FlexCord-C 1	1,00	
			800001065	Rotor	1,00	
			100607000	Ložisko 607-2RS	1,00	
			110000001	Sada uhlíkov BX800	1,00	
			800001016	Aretácia prevodu	1,00	
			410000888	Vazelína	1,00	
			95CZ	Práca, servisná prehliadka	0,60	
			94CZ	Prepravné	2,00	
Výdajka	2400029	10.01.2024				ELSeremo, a.s.
			130000004	HERMAN FlexCord-C 1	1,00	
			800001065	Rotor	1,00	
			100607000	Ložisko 607-2RS	1,00	
			110000001	Sada uhlíkov BX800	1,00	

800001016	Aretácia prevodu	1,00
410000888	Vazelína	1,00
95CZ	Práca, servisná prehliadka	0,60
94CZ	Prepravné	2,00