

**Majiteľ reklamovaného predmetu:  
GUTTE, s.r.o.****HERMAN BX 800|Kombinované kladivo****Dátum prijatia na servis: 14.03.2024**

Výrobné číslo: 211588

Číslo záručného listu: 0

Záruka do: 06.09.2024

SDS-plus|800W

## Popis závady :

Zlomenie úderníka, úlomky poškodili tesnenie piestu a valec.

## Vyjadrenie k závade:

Zlomenie alebo poškodenie úderníka u kladív SDS plus má za následok používanie nadmerného tlaku pri prácach s príklepom a nedodržovanie prestávok pri práci. Úderník pri svojom pohybe vytvára až 4000 úderov za minútu pri nadmernom zaťažení dochádza k nárastu teploty na mechanizme úderu až k poškodeniu a zlomeniu úderníka. Časti zlomeného úderníka svojim svojvoľným pohybom poškodzujú tesnenia a vodiace valce úderníka a piestu. Pri prácach s kombinovanými kladivami doporučujeme nepoužívať nadmerný tlak pri práci a dodržiavať prestávky na ochladenie náradia a nástrojov. Pre odvádzanie tepla doporučujeme nástroj a upínaciu hlavu kombinovaného kladiva mazať pred používaním a počas prestávok.

Typ dokladu	Číslo	Dátum dokladu	Číslo	Názov	Množstvo	Partner
<b>Výdajka</b>	2400447	15.03.2024				GUTTE, s.r.o.
			800001040	Valec	1,00	
			800001038	Piest	1,00	
			800001039	O-krúžok	1,00	
			800001025	Úderník	1,00	
			151000800	Vazelína	1,00	