

CENOVÁ PONUKA**ZÁKAZKOVÝ LIST ČÍSLO: 99887**

HServis s.r.o. Mokrú Lúka 050 01 Revúca IČO: 44853793 IČ DPH: SK2022861 Zápis v OR OS v Banskej Bystrici, Oddiel: Sro, vl.č.16823/S	GUTTE, s.r.o. Pačérok 3 94603 Kolárovo IČO: 34113100 DIČ: 2020398259 IČ DPH: SK2020398259
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s. Číslo účtu: 0512735932/0900	Typ stroja : RX 1700 Výr. číslo: 190092 Záruka do: 31.10.2021 Dátum prijmu do servisu :16.11.2023
e-mail: servis@herman.sk tel.: 0917/225784	

Porucha Poškodenie rotora a opotrebovanie uhlíkov

Vyjadrenie K poškodeniu rotora a statora prevažne dochádza pri preťažovaní/ prehriatí náradia. Aby sa predišlo prehriatiu náradia, motor by mal byť vždy schopný sa otáčať pri menovitých otáčkach, a tým umožniť chladiacemu systému pracovať účinne počas celej prevádzkovej doby náradia. Čím je zaťaženie motora náradia väčšie, tým viac energie je potrebné na udržanie menovitých otáčok. Nakoniec sa rýchlosť motora znižuje a chladiaci účinok klesá tak rýchlo, že zvýšenie teploty vedie ku kritickému prehriatiu a poškodeniu motora.

Č.	Tovar	Názov	Množstvo/ MJ	Jed. cena	Spolu EUR
1	170001026	Rotor	1,00 ks	69,1200	69,1200
2	152170010	Sada uhlíkov	1,00 ks	7,2900	7,2900
3	98PP	Práca, servisná prehliadka	0,60 hod	20,0000	12,0000
4	97PP	Prepravné a balné	2,00	5,0000	10,0000
Spolu bez DPH:					98,4100
Základ					98,4100
DPH 20%:					19,68
K úhrade celkom:					118,09

Odovzdal: _____

Dátum, Prevzal: _____

Zákazka ukončená dňa: _____

dátum tlače 16.11.2023