

**Majiteľ reklamovaného predmetu:
GvH s.r.o.****HERMAN AXS 1802IAKU skrutkovač****Dátum prijatia na servis: 22.03.2024**

Výrobné číslo: 197373

Číslo záručného listu: 0

Záruka do: 26.05.2024

18V/55Nm|Komplet

Popis závady :
Poškodenie prevodovky

Vyjadrenie k závade:

Príčinou poškodenia prevodovky je najmä prepínanie rýchlostí za chodu alebo náhle zaseknutie nástroja v opracovávanom obrobku. Pred prácou je vhodné si zvoliť rýchlosť (prevodový stupeň) podľa nástroja s ktorým budeme pracovať. Pri práci s náradím NIKDY neprepínajte rýchlosť (prevodový stupeň) na prevodovke za chodu. Náhle zaseknutie nástroja v obrobku sa často stáva napríklad pri vŕtaní do kovových profilov, vŕtanie do dreva s vrtákmi väčšími priermi. Voľbou správnej rýchlosti pred prácou predídeme náhlemu zaseknutiu nástroja v materiáli a poškodeniu ozubených prevodov prevodovky. Prepnutie rýchlosti nevykonávajte za chodu náradia.

| Typ dokladu | Číslo | Dátum dokladu | Číslo | Názov | Množstvo | Partner |
|----------------|---------|---------------|-----------|------------|----------|------------|
| Výdajka | 2400524 | 25.03.2024 | 180022013 | Prevodovka | 1,00 | GvH s.r.o. |