

**Majiteľ reklamovaného predmetu:
HCT s.r.o.****HTJS1800 akumulátorová priamočiara píla****Dátum prijatia na servis: 18.05.2023**

Výrobné číslo: 197177

Číslo záručného listu: 122086

Záruka do: 17.12.2023

18V, bez akumulátorov a nabíja

Popis závady :

Poškodenie hnacieho ústrojenstva pilového listu, poškodenie spínača, elektroniky a motora.

Vyjadrenie k závade:

Pri práci s chvostovou pílou vždy skontrolujte priestor pod pilovým listom aby nedošlo k nárazu alebo k zaseknutiu pilového listu. Nárazom pilového listu môže dôjsť k poškodeniu hnacieho ústrojenstva pilového listu a ozubených prevodov až k zaseknutiu hnacieho ústrojenstva. Pri zaseknutí hnacieho ústrojenstva náradie nikdy nezapínajte pri opätovnom zapnutí náradia dôjde na motore k zvýšeniu odberu napätia čo má za následok zvýšenie teploty a zhorenie motora, elektroniky a spínača.

Typ dokladu	Číslo	Dátum dokladu	Číslo	Názov	Množstvo	Partner
Výdajka	2300914	19.05.2023				HCT s.r.o.
			180101003	Motor	1,00	
			180101055	Elektronika	1,00	
			180101054	Spínač	1,00	
			180101019	Prevod	1,00	
			180101009	Púzdro prevodovky	1,00	