

# CENOVÁ PONUKA

## ZÁKAZKOVÝ LIST ČÍSLO: 99613

<b>HServis s.r.o.</b> <b>Mokrú Lúka</b> <b>050 01 Revúca</b> IČO: 44853793 IČ DPH: SK2022861 Zápis v OR OS v Banskej Bystrici, Oddiel: Sro, vl.č.16823/S	<b>Jiří Matocha</b> Hrádek 152 67127 Hrádek IČO: 18803822 DIČ: IČ DPH: CZ6407270199
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s. Číslo účtu: 0512735932/0900	<b>Typ stroja : AXSP 1800</b> <b>Výr. číslo: 181492</b> <b>Záruka do: 17.07.2020</b> <b>Dátum prijmu do servisu :09.10.2023</b>
e-mail: servis@herman.sk tel.: 0917/225784	

Porucha Poškodenie rotora

**Vyjadrenie** Pri preťažovaní náradia dochádza k prehriatiu náradia a k poškodeniu rotora a statora. Aby sa predišlo prehriatiu náradia, motor by mal byť vždy schopný sa otáčať pri menovitých otáčkach, a tým umožniť chladiacemu systému pracovať účinne počas celej prevádzkovej doby náradia. Čím je zaťaženie motora náradia väčšie, tým viac energie je potrebné na udržanie menovitých otáčok. Nakoniec sa rýchlosť motora znižuje a chladiaci účinok klesá tak rýchlo, že zvýšenie teploty vedie ku kritickému prehriatiu a poškodeniu motora.

Č.	Tovar	Názov	Množstvo/ MJ	Jed. cena	Spolu CZK
1	180001010	Rotor	1,00 ks	828	828,00
2	144000002	Držiak uhlíkov s uhlíkmi	1,00 ks	299	299,00
3	95CZ	Práca, servisná prehliadka	0,50 hod	526	263,00
4	94CZ	Prepravné	2,00 ks	125	250,00
Spolu bez DPH:					<b>1 640,00</b>

**K úhrade celkom:**

**1 640,00**

Cenová ponuka platí 7 dní.

Po 7. dňoch sa celková suma zmení podľa aktuálneho denného kurzu.

Odovzdal: \_\_\_\_\_

Dátum, Prevzal: \_\_\_\_\_

Zákazka ukončená dňa: \_\_\_\_\_

dátum tlače 09.10.2023