

CENOVÁ PONUKA**ZÁKAZKOVÝ LIST ČÍSLO: 100098**

HServis s.r.o. Mokrá Lúka 050 01 Revúca IČO: 44853793 IČ DPH: SK2022861 Zápis v OR OS v Banskej Bystrici, Oddiel: Sro, vl.č.16823/S	Martin Petrík 251 94150 Dedinka IČO: 46642242 DIČ: 1076540366 IČ DPH: SK1076540366
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s. Číslo účtu: 0512735932/0900	Typ stroja : AXCS1800 Výr. číslo: 188304 Záruka do: 04.10.2021 Dátum prijmu do servisu :08.01.2024
e-mail: servis@herman.sk tel.: 0917/225784	

Porucha Poškodenie elektroniky

Vyjadrenie K poškodeniu elektroniky prevažne dochádza prehriatím motora a elektronických súčiastok (spínač, elektronika). Aby sa predišlo prehriatiu náradia, motor by mal byť vždy schopný sa otáčať pri menovitých otáčkach, a tým umožniť chladiacemu systému pracovať účinne počas celej prevádzkovej doby náradia. Čím je zaťaženie motora náradia väčšie, tým viac energie je potrebné na udržanie menovitých otáčok. Nakoniec sa rýchlosť motora znižuje a chladiaci účinok klesá tak rýchlo, že zvýšenie teploty vedie ku kritickému prehriatiu a poškodeniu motora a elektronických súčiastok.

Č.	Tovar	Názov	Množstvo/ MJ	Jed. cena	Spolu EUR
1	180004039	Elektronika	1,00 ks	89,0000	89,0000
2	98PP	Práca, servisná prehliadka	0,50 hod	20,0000	10,0000
3	97PP	Prepravné a balné	2,00	5,0000	10,0000
Spolu bez DPH:					109,0000
Základ					109,0000
DPH 20%:					21,80
K úhrade celkom:					130,80

Odovzdal: _____

Dátum, Prevzal: _____

Zákazka ukončená dňa: _____

dátum tlače 09.01.2024