

**Majiteľ reklamovaného predmetu:
MEDIDERMA spol. s r.o.****HERMAN AXAG 1800IAKU uhlová brúska****Dátum prijatia na servis: 07.11.2023**

Výrobné číslo: 200898

Číslo záručného listu: 0

Záruka do: 12.04.2024

18V|125mm|Komplet

Popis závady :
Poškodenie rotora a elektroniky

Vyjadrenie k závade:

Pri preťažovaní náradia dochádza k prehriatiu náradia a k poškodeniu rotora a statora.

Aby sa predišlo prehriatiu náradia, motor by mal byť vždy schopný sa otáčať pri menovitých otáčkach, a tým umožniť chladiacemu systému pracovať účinne počas celej prevádzkovej doby náradia. Čím je zaťaženie motora náradia väčšie, tým viac energie je potrebné na udržanie menovitých otáčok. Nakoniec sa rýchlosť motora znižuje a chladiaci účinok klesá tak rýchlo, že zvýšenie teploty vedie ku kritickému prehriatiu a poškodeniu motora.

Typ dokladu	Číslo	Dátum dokladu	Číslo	Názov	Množstvo	Partner
Výdajka	2302085	07.11.2023				MEDIDERMA spol. s r.o.
			180006013	Elektronika	1,00	
			180006023	Rotor	1,00	
			100696000	Ložisko 696	1,00	