

**Majiteľ reklamovaného predmetu:  
METALLICUS-MZ spol. s r.o.****HERMAN WX 15001Uhlová brúska****Dátum prijatia na servis: 09.04.2024**

Výrobné číslo: 196314

Číslo záručného listu: 0

Záruka do: 24.05.2023

150mm|1200W

Opis poruchy od zákazníka:  
Náradí vydáva neobvyklé zvuky

Vyjadrenie autorizovaného servisného strediska:

Technickou prehliadkou bolo zistené vzpriechenie jednej z uhlíkovej kefy (obe alebo iba jedna ?) v držiaku kefy. Znamená to, že kefa ostala visieť, nebola pritláčaná ku komutátoru pružinou a prestala sa komutátora dotýkať. Vzniklo tak nadmerné iskrenie medzi kefou a povrchom komutátora a poškodenie jeho lamiel komutátora.

Príčinou bola nečistota v držiaku uhlíkovej kefy.

Doporučenie : pravidelné čistenie napr. vzduchom pod tlakom

Rada na záver : na motore muselo byť cítiť, že rýchlo stráca výkon a nadmerné iskrenie bolo taktiež pozorovateľné. Včasným zásahom sa mohlo poruche predísť.

Typ dokladu	Číslo	Dátum dokladu	Číslo	Názov	Množstvo	Partner
<b>Odberateľská</b>	2400281	10.04.2024				METALLICUS-MZ spol. s r.o.
			150010025	Rotor	1,00	
			100608000	Ložisko 608-2RS	1,00	
			95CZ	Práca, servisná prehliadka	0,50	
			94CZ	Prepravné	1,00	
<b>Výdajka</b>	2400605	11.04.2024				METALLICUS-MZ spol. s r.o.
			150010025	Rotor	1,00	
			100608000	Ložisko 608-2RS	1,00	
			95CZ	Práca, servisná prehliadka	0,50	
			94CZ	Prepravné	1,00	