

**Majiteľ reklamovaného predmetu:
Radim Pollák****HERMAN AXS 1080IAku vrtací skrutkovač****Dátum prijatia na servis: 14.02.2024**

Výrobné číslo: 193777

Číslo záručného listu: 0

Záruka do: 31.08.2022

10,8V|30Nm|Komplet

Popis závady :
Poškodený prepínač L/P chodu

Vyjadrenie k závade:

U náradia s možnosťou voľby smeru otáčania je vždy nutné pred zmenou smeru otáčok náradie zastaviť a spínač uvoľniť do vypnutej polohy. Spínač náradia nikdy nespúšťajte po prepnutí prepínača L/P chodu v polohe uzamknutia spínača pred spustením.

Typ dokladu	Číslo	Dátum dokladu	Číslo	Názov	Množstvo	Partner
Odberateľská	2400119	14.02.2024				Radim Pollák
			108001012	Prepínač P/L	1,00	
			95CZ	Práca, servisná prehliadka	0,50	
			94CZ	Prepravné	2,00	
Vydajka	2400295	15.02.2024				Radim Pollák
			108001012	Prepínač P/L	1,00	
			95CZ	Práca, servisná prehliadka	0,50	
			94CZ	Prepravné	2,00	