

Majiteľ reklamovaného predmetu:
REMING, s. r. o.

HERMAN BX 1200IKombinované kladivo

Dátum prijatia na servis: 07.03.2024

Výrobné číslo: 194238

Číslo záručného listu: 0

Záruka do: 28.06.2024

SDS-max|1100W

Popis závady :

Vyjadrenie k závade:

Poškodenie alebo zlomenie úderníka je spôsobené náročnou búracou prácou, čo má za následok poškodenie ďalších dielov. Príčinou poškodenia pneumatického mechanizmu u kombinovaných kladív je zvyčajne nevhodne zvolené náradie pri náročných búracích prácach, kde je potrebné zvoliť búracie kladivá určené práve na takú prácu.

Typ dokladu	Číslo	Dátum dokladu	Číslo	Názov	Množstvo	Partner
Výdajka	2400405	07.03.2024	152120020	Vreteno	1,00	REMING, s. r. o.
			152120123	Úderník kpl.	1,00	
			152120041	O-krúžok	2,00	
			152120007	Valček	2,00	