

**Majiteľ reklamovaného predmetu:
TOPTERM,s.r.o.****HERMAN WX 230-2400IUhlová brúska****Dátum prijatia na servis: 05.12.2023**

Výrobné číslo: 196866

Číslo záručného listu: 0

Záruka do: 08.02.2024

230mm|2400W

Popis závady :
Poškodenie rotora

Vyjadrenie k závade:

K poškodeniu rotora prevažne dochádza pri preťažovaní/ prehriatí náradia. Aby sa predišlo prehriatiu náradia, motor by mal byť vždy schopný sa otáčať pri menovitých otáčkach, a tým umožniť chladiacemu systému pracovať účinne počas celej prevádzkovej doby náradia. Čím je zaťaženie motora náradia väčšie, tým viac energie je potrebné na udržanie menovitých otáčok. Nakoniec sa rýchlosť motora znižuje a chladiaci účinok klesá tak rýchlo, že zvýšenie teploty vedie ku kritickému prehriatiu a poškodeniu motora.

Typ dokladu	Číslo	Dátum dokladu	Číslo	Názov	Množstvo	Partner
Výdajka	2302257	05.12.2023	232240027	Rotor	1,00	TOPTERM,s.r.o.
			100600000	Ložisko 6000-2RS	1,00	
Výdajka	2302258	05.12.2023	130000003	Sada uhlíkov WX180/230-2000/2400	1,00	TOPTERM,s.r.o.
Faktúra	32300858	05.12.2023	130000003	Sada uhlíkov WX180/230-2000/2400	1,00	TOPTERM,s.r.o.