

**Majiteľ reklamovaného predmetu:**  
**Z-mont s.r.o.**

**HERMAN AXSP 1800IAku vrtací skrutkovač**

**Dátum prijatia na servis: 15.11.2023**

Výrobné číslo: 192956

Číslo záručného listu: 0

Záruka do: 15.05.2022

18V|70Nm|S príklepom|Komplet

Popis závady :  
 Poškodenie rotora

Vyjadrenie k závade:

K poškodeniu rotora prevažne dochádza pri preťažovaní/ prehriatí náradia. Aby sa predišlo prehriatiu náradia, motor by mal byť vždy schopný sa otáčať pri menovitých otáčkach, a tým umožniť chladiacemu systému pracovať účinne počas celej prevádzkovej doby náradia. Čím je zaťaženie motora náradia väčšie, tým viac energie je potrebné na udržanie menovitých otáčok. Nakoniec sa rýchlosť motora znižuje a chladiaci účinok klesá tak rýchlo, že zvýšenie teploty vedie ku kritickému prehriatiu a poškodeniu motora.

Typ dokladu	Číslo	Dátum dokladu	Číslo	Názov	Množstvo	Partner
<b>Odberateľská</b>	2301070	14.11.2023	180001010	Rotor	1,00	Z-mont s.r.o.
			144000002	Držiak uhlíkov s uhlíkmi	1,00	
			98PP	Práca, servisná prehliadka	0,50	
			97PP	Prepravné a balné	2,00	
<b>Výdajka</b>	2302146	15.11.2023	180001010	Rotor	1,00	Z-mont s.r.o.
			144000002	Držiak uhlíkov s uhlíkmi	1,00	
			98PP	Práca, servisná prehliadka	0,50	
			97PP	Prepravné a balné	2,00	
<b>Faktúra</b>	32300828	15.11.2023	180001010	Rotor	1,00	Z-mont s.r.o.
			144000002	Držiak uhlíkov s uhlíkmi	1,00	
			98PP	Práca, servisná prehliadka	0,50	

