

Majitel' reklamovaného predmetu:
AVAL- J Z, s.r.o.

HERMAN AXJS-1801I Priamočiara píla

Dátum prijatia na servis: 22.05.2024

Výrobné číslo: 41220008

Číslo záručného listu: 0

Záruka do: 08.03.2027

18V| Holostroj

Opis poruchy od zákazníka:

Výkon kolíše raz ide pomaly a raz rýchlo Ťažko ide vymieňať pílový plátok

Vyjadrenie autorizovaného servisného strediska:

Stav náradia : čisté

Opotrebenie vzhľadom na vek: bez známok opotrebenia

Technickou prehliadkou nebola zistená porucha kolísania otáčok.

Zmena rýchlosti kmitania je pôsobené tým, že náradie má funkciu "P-MODE", ktorá umožňuje, aby sa vlákna dreveného obrobku najmä pri priečnom pílení na začiatku a na konci pílenia čo najmenej "rozstrapkali". Samozrejme, čistota rezu závisí najmä od typu pílového listu, táto funkcia však čistému rezu značne pomáha. Preto pred začatím pílenia kmitá pílový list pri nižšej rýchlosti, po detekcii odporu kladenom obrobkom sa automaticky prepne do režimu plných otáčok. Pri znížení odporu kmitá znova pri nižšej rýchlosti. Pri zmenách kladeného odporu sa u náradia prejavujú zmeny rýchlosti kmitania.

Čo sa týka upínacieho mechanizmu, je konštruovaný pre upínanie pílových listov hrúbky od 1,2 do 1,6mm, ktoré sú najbežnejšie. Pri väčšom rozsahu hrúbok by pílový list nebol spoľahlivo uchytený. U nástrojov s vyššou hrúbkou je upnutie a výmena náročnejšia a hrúbka 1,7mm Vášho pílového listu je už na hornej hranici možností upínania.