

Majiteľ reklamovaného predmetu:
BOTHERM, s. r. o.

HERMAN AXSP 1801IAku vrtací skrutkovač

5Ah|18V|60Nm|BLDC|S príklepom|

Dátum prijatia na servis: 20.11.2024

Dátum ukončenia servisu: 21.11.2024

Výrobné číslo: 203046

Záruka od: 08.12.2022

Záruka do: 08.12.2024

Opis poruchy od zákazníka

1604 Dá sa zapnúť

Porucha: v upínacej hlavici je vylomená fixovacia skrutka

Odsúhlasená cena bez DPH: 20 EUR

Vyjadrenie autorizovaného servisného strediska

Stav náradia: Očistené

Opotrebenie vzhľadom na vek náradia: Primerané

Zistenie: Technickou prehliadkou bolo zistené poškodenie ľavotočivej skrutky (obr.2).

Doporučenie: Pred prácou je potrebné skontrolovať utiahnutie ľavotočivej skrutky v skľučovadle. Utiahnite ju do opačného smeru (doľava) než pri bežnej skrutke.

Opravil: Bobka

Schválil: Marek Baláž

Číslo tovaru

Názov

Množstvo

2401782 21.11.2024

144001007

Ľavotočivá skrutka

1

1.



2.

