

**A reklamált tétel tulajdonosa:
Fémsajtoló Kft.**

HERMAN WX-12506I uhlová brúska

125 mm | 1300 W | 220 V | Záruk

Az elfogadás dátuma: 17.10.2024

Termelési szám: 162200245

Záruka od: 08.08.2024

Záruka do: 08.08.2027

Hibaleírás az ügyféltől

Füst

Felhatalmazott szerviztechnikus nyilatkozata

Megállapítás: műszaki ellenőrzéssel megállapítottuk az állórész sérülését (3. ábra), méréssel pedig a rotor mágneses erejének csökkenését (2. ábra). A rotort elővigyázatosságból egy újra cseréltük.

Ajánlás: Bár a szénkefe nélküli motorok hűtés és karbantartás szempontjából kevésbé igényesek, a hosszú élettartamhoz elengedhetetlen a névleges fordulatszám-tartományon belüli munkavégzés és a tisztaság. Javasoljuk, hogy munka közben tartson szüneteket a gép hűtése érdekében. A gép munka utáni tisztításával (pl. sűrített levegővel) megakadályozza a szennyeződések felhalmozódását a motortérben, jó feltételeket teremtve a sarokcsiszoló hatékony hűtéséhez.

Elnézést kérünk az okozott kellemetlenségekért.

Ismétlődő meghibásodás és a sarokcsiszoló bármilyen szokatlan viselkedése esetén arra szeretnénk kérni, hogy írja meg azokat az információkat, amelyek segítenek a hiba okának jobb azonosításában:

- Az elvégzett munka típusa (vágás, köszörülés)
- A meghibásodás előtt jelentkező tünetek (rendszertelen menet, rángatózás menet közben, füstölés)
- A meghibásodást megelőző munka időtartama

A magyar szöveget automatikus fordítóprogrammal készítették. Elnézést kérünk a hibás terminológiáért.

1.



2.



3.

