

Majiteľ reklamovaného predmetu:
GUTTE, s.r.o.**AXSP 1440 AKU skrutkovač**

14,4V/4Ah

Dátum prijatia na servis: 04.11.2024**Dátum ukončenia servisu: 05.11.2024**

Výrobné číslo: 166118

Záruka od: 05.05.2016

Záruka do: 05.05.2018

Opis poruchy od zákazníka

Skrutkovač po zapnutí vo veľkej miere zapácha.

Vyjadrenie autorizovaného servisného strediska*Stav náradia:* Znečistené*Opotrebenie vzhľadom na vek náradia:* Mierne*Zistenie:* Technickou prehliadkou bolo zistené chýbajúca ľavotočivá skrutka (obr.2) a nefunkčnosť spínača (obr.3).*Doporučenie:* Po práci je potrebné venovať niekoľko minút čisteniu stroja a vyčistiť aj ventilačné štrbiny napr. stlačeným vzduchom z dôvodu efektívneho chladenia. Pravidelnými prestávkami pri práci predídete prehriatiu a následnému poškodeniu náradia.*Opravil:* Bobka*Schválil:* Marek Baláž

| | Číslo tovaru | Názov | Množstvo |
|---------|--------------|----------------------------|----------|
| 2401698 | 05.11.2024 | | |
| | 144001007 | Ľavotočivá skrutka | 1 |
| | 144001017 | Spínač | 1 |
| | 97PP | Prepravné a balné | 2 |
| | 98PP | Práca, servisná prehliadka | 0,5 |

1.



2.



3.

