

**Majiteľ reklamovaného predmetu:**  
**GUTTE, s.r.o.**

**HERMAN BX 800I**Kombinované kladivo

SDS-plus|800W| Záruka 3 roky

**Dátum prijatia na servis: 21.06.2024**

Výrobné číslo: 211759

Záruka od: 14.04.2023

Záruka do: 14.04.2026

Opis poruchy od zákazníka

Vo vnútri náradia je uvoľnená súčiastka, hrkoce

Vyjadrenie autorizovaného servisného technika

*Stav náradia:* Znečistené

*Opotrebenie vzhľadom na vek náradia:* Primerané

*Zistenie:* Technickou prehliadkou bolo zistené poškodenie ložiska (obr.3) a uvoľnenie skrutiek krytu ložiska (obr.2).

*Príčina:* Poškodenie ložiska a následné uvoľnenie krytu ložiska spôsobené vibráciami ložiska.

*Vyjadrenie:* Príčinou zmeny zvuku náradia bolo poškodenie ložiska spôsobené pravdepodobne výrobnou vadou ložiska a následné uvoľnenie skrutiek spôsobené vibráciami ložiska. Včasným servisným zásahom na základe signálu zmeny zvuku sa predišlo poškodeniu rotora a statora.


*Doporučenie:* Pravidelným čistením a prestávkami pri práci predídete zaneseniu ložísk a ich následnému poškodeniu.

Typ dokladu	Číslo dokladu	Dátum dokladu	Číslo tovaru	Názov	Množstvo	Cena / ks bez DPH	Cena spolu bez DPH
Výdajka	2400970	24.06.2024	100600000	Ložisko 6000-2RS	1	6,21	6,21

1.



2.



3.

