

**Majiteľ reklamovaného predmetu:**  
**Miloslav Potužník**

**HERMAN AXI 1801IAKU ráz.skrutk./ut'ahovač**

18V|5,0Ah|210Nm|BLDC|Komplet|

**Dátum prijatia na servis: 05.11.2024**

**Dátum ukončenia servisu: 06.11.2024**

Výrobné číslo: 212588

Záruka od: 06.11.2023

Záruka do: 06.11.2026

Opis poruchy od zákazníka

Zaseknutý nástroj v upínaní

Vyjadrenie autorizovaného servisného strediska

*Stav náradia:* Očistené

*Opotrebenie vzhľadom na vek náradia:* Žiadne

*Zistenie:* Technickou prehliadkou bolo zistené zaseknutie bitu v upínaní (obr.2).

*Doporučenie:* Pri práci vyvíjajte primeranú silu na náradie tak, aby nedochádzalo k zatlačeniu a zaseknutiu nástroja v upínaní. Používajte nástroje s minimálnou dĺžkou 50 mm a nepoškodenou stopkou. K rozpadnutiu mechanizmu upínania nástroja dochádza pri zaseknutí mechanizmu poškodením alebo použitím opotrebovaného alebo nevhodného nástroja.

*Opravil:* Bobka

*Schválil:* Marek Baláž

	Číslo tovaru	Názov	Množstvo
2401700	06.11.2024		
	180008003	Prevodovka s upínacím mechanizmom kpl.	1
	96PZ	Práca PZ	0,5

1.



2.

