

**Majiteľ reklamovaného predmetu:
Tomáš Jurina /FO****BX800****Dátum prijatia na servis: 17.06.2024**

Výrobné číslo: 157986

Číslo záručného listu: 0

Záruka od : 11.05.2015 do : 11.05.2017

800W/SDS-plus

Opis poruchy od zákazníka
Poškodené upínanie nástroja

Vyjadrenie autorizovaného servisného strediska

Stav náradia: Znečistené

Opotrebenie: Primerané

Zistenie: Technickou prehliadkou bolo zistené bežné opotrebenie kief, podložky gulôčky a gulôčky.

Príčina: Bežné opotrebenie.

Vyjadrenie: Nástroj svojim pohybom vo vretene opotrebováva vreteno a podložku gulôčky. U opotrebenej podložky dochádza k prepadnutiu gulôčky cez podložku a zaseknutiu nástroja vo vretene alebo blokovaniu upínania. Komutátor rotora nevykazuje poškodenie a povrch lamiel je hladký bez povrchového poškodenia. Komutátor sme ošetrili brúsnym kameňom.

Doporučenie: Mazaním stopky nástrojov znížite opotrebenia stopky nástrojov a náradia. Nepoužívajte nadmerne opotrebované sekáče znižujete účinnosť sekáča a zvyšujete namáhanie náradia.

Záver:

| Typ dokladu | Číslo | Dátum dokladu | Číslo | Názov | Množstvo | Partner |
|--------------------|----------|---------------|-----------|------------------|----------|---------------------------|
| Odberteľská | 2400465 | 18.06.2024 | 800001006 | Podložka guličky | 1,00 | Tomáš Jurina /FO |
| Výdajka | 2400948 | 19.06.2024 | 800001006 | Podložka guličky | 1,00 | Tomáš Jurina /FO |
| Faktúra | 32400311 | 19.06.2024 | 800001006 | Podložka guličky | 1,00 | Tomáš Jurina - REVOLUCION |

1.



2.

