

Majitel' reklamovaného predmetu:
Tomáš Kozel

HERMAN AXAG1800IAKU uhlová brúska

Dátum prijatia na servis: 12.06.2024

Výrobné číslo: 213670

Číslo záručného listu: 0

Záruka do: 10.07.2026

18V|125mm|BLDC|Holé náradie

Opis poruchy od zákazníka
nelze zapnout, zapáchá

Vyjadrenie autorizovaného servisného strediska

Stav náradia: Očistené

Opotrebenie: Mierne

Zistenie: Technickou prehliadkou bolo zistené zlyhanie elektroniky, spôsobené pravdepodobne krátkodobým extrémnym preťažením.

Príčina: Prehriatie spôsobené preťažením

Vyjadrenie: V prípade uhlovej brúsky môže ku krátkodobému extrémnemu preťaženiu dôjsť najmä v dvoch prípadoch :

-Pri rezaní : zovretím rezného nástroja v rezanom materiáli - v takomto prípade je nutné (aj z bezpečnostných dôvodov) brúsku okamžite vypnúť.

-Pri brúsení : príliš veľkým prítlakom sa brúsny nástroj zastaví - je nutné uvoľniť tlak a brúsiť tak, aby sa nástroj otáčal menovitými otáčkami.

Doporučenie:

Záver: Dovolujeme si vás však upozorniť, že při opakované poruše vám bude tento náhradní díl účtován i během plynoucí záruční doby.

Typ dokladu	Číslo	Dátum dokladu	Číslo	Názov	Množstvo	Partner
Výdajka	2400933	13.06.2024	180006013	Elektronika	1,00	Tomáš Kozel

1.

