

**Majiteľ reklamovaného predmetu:
Aleš Duchoň****BX800****Dátum prijatia na servis: 08.06.2023**

Výrobné číslo: 179610

Číslo záručného listu: 101594

Záruka do: 29.03.2020

800W/SDS-plus

Popis závady :

Náradie v poriadku funkčné, nesprávne prepnutý prepínač chodu otáčok.

Vyjadrenie k závade:

Prepínač chodu otáčok bol zapnutý v nesprávnej polohe. U náradia s možnosťou voľby smeru otáčania je vždy nutné pred zmenou smeru otáčok náradie zataviť a spínač uvoľniť do vypnutej polohy.

Typ dokladu	Číslo	Dátum dokladu	Číslo	Názov	Množstvo	Partner
Výdajka	2301094	08.06.2023				Aleš Duchoň
			95CZ	Práca, servisná prehliadka	0,50	
			94CZ	Prepravné	2,00	