

**Majiteľ reklamovaného predmetu:**  
**Intersystem EU,s.r.o.**

**HERMAN AXSP 1800IAku vrtací skrutkovač**

**Dátum prijatia na servis: 01.06.2023**

Výrobné číslo: 195279

Číslo záručného listu: 125319

Záruka do: 26.08.2024

18V|70Nm|S príklepom|Komplet

Popis závady :  
 Poškodenie elektroniky, rotora

Vyjadrenie k závade:

U vášho náradia bolo zistené preťažovanie pri práci. Preťažovaním náradia dochádza k prehriatiu motora, k poškodeniu rotora a elektronických súčiastok(spínač, elektronika) .

Aby sa predišlo prehriatiu náradia, motor by mal byť vždy schopný sa otáčať pri menovitých otáčkach, a tým umožniť chladiacemu systému pracovať účinne počas celej prevádzkovej doby náradia. Čím je zaťaženie motora náradia väčšie, tým viac energie je potrebné na udržanie menovitých otáčok. Nakoniec sa rýchlosť motora znižuje a chladiaci účinok klesá tak rýchlo, že zvýšenie teploty vedie ku kritickému prehriatiu a poškodeniu motora a elektronických súčiastok.

Typ dokladu	Číslo	Dátum dokladu	Číslo	Názov	Množstvo	Partner
<b>Výdajka</b>	2301028	01.06.2023				Intersystem EU,s.r.o.
			144001019	Elektronika	1,00	
			144001018	Nálepka na elektroniku	1,00	
			144001017	Spínač	1,00	
			144001014	Kryt motora	1,00	
	180001010	Rotor	1,00			
<b>Výdajka</b>	2301029	01.06.2023	144000002	Držiak uhlíkov s uhlíkmi	1,00	Intersystem EU,s.r.o.
<b>Faktúra</b>	32300414	01.06.2023	144000002	Držiak uhlíkov s uhlíkmi	1,00	Intersystem EU,s.r.o.