

**Majiteľ reklamovaného predmetu:
Jiří Beran..****HT 1800 AP akumulátorový skrutkovač****Dátum prijatia na servis: 26.04.2024**

Výrobné číslo: 153008

Číslo záručného listu: 0

Záruka do: 30.12.1899

18V/2,6Ah

Opis poruchy od zákazníka:
Nerozbehne se

Vyjadrenie autorizovaného servisného strediska:

Stav náradia : znečistené ventilačné štrbiny

Opotrebenie : mierne opotrebenie

Technickou prehliadkou bolo zistené nedostatočné prepnutie rýchlostí.

Záver: Nedostatočným prepnutím prevodového stupňa sa posuvný ozubený prevod dostane do medzi polohy. Spusteným náradia sa rotačný pohyb motora neprenáša na hriadeľ prevodovky.

Doporučenie: Tlačidlo polohy voľby prevodového stupňa musí byť vždy svojej krajnej polohe.

Typ dokladu	Číslo	Dátum dokladu	Číslo	Názov	Množstvo	Partner
Odberateľská	2400329	29.04.2024				Jiří Beran..
			95CZ	Práca, servisná prehliadka	0,50	
			94CZ	Prepravné	2,00	
Výdajka	2400698	30.04.2024				Jiří Beran..
			95CZ	Práca, servisná prehliadka	0,50	
			94CZ	Prepravné	2,00	