

**CENOVÁ PONUKA****ZÁKAZKOVÝ LIST ČÍSLO: 99405**

<b>HServis s.r.o.</b> <b>Mokrá Lúka</b> <b>050 01 Revúca</b> IČO: 44853793 IČ DPH: SK2022861 Zápis v OR OS v Banskej Bystrici, Oddiel: Sro, vl.č.16823/S	<b>Jozef Demčík (FO)</b> 29. augusta 10 97401 Banská Bystrica
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s. Číslo účtu: 0512735932/0900	IČO: DIČ: IČ DPH:
e-mail: servis@herman.sk tel.: 0917/225784	<b>Typ stroja :</b> HERMAN RX 1700 Elektrické miešadlo <b>Výr. číslo:</b> 146408 <b>Záruka do:</b> 26.08.2015 <b>Dátum prijmu do servisu :08.09.2023</b>

*Porucha* Poškodenie rotora, kábla, rukoväte a opotrebovanie uhlíkov.

*Vyjadrenie* Pri preťažovaní náradia dochádza k prehriatiu náradia a k poškodeniu rotora a statora. Aby sa predišlo prehriatiu náradia, motor by mal byť vždy schopný sa otáčať pri menovitých otáčkach, a tým umožniť chladiacemu systému pracovať účinne počas celej prevádzkovej doby náradia. Čím je zaťaženie motora náradia väčšie, tým viac energie je potrebné na udržanie menovitých otáčok. Nakoniec sa rýchlosť motora znižuje a chladiaci účinok klesá tak rýchlo, že zvýšenie teploty vedie ku kritickému prehriatiu a poškodeniu motora.

Č.	Tovar	Názov	Množstvo/ MJ	Jed. cena	Spolu EUR
1	130000004	HERMAN FlexCord-C 1	1,00 ks	5,8200	5,8200
2	170001059	Prechodka	1,00 ks	2,0250	2,0250
3	152170012	Rukoväť - pravá	1,00 ks	19,6500	19,6500
4	152170010	Sada uhlíkov	1,00 ks	7,2900	7,2900
5	170001026	Rotor	1,00 ks	69,1200	69,1200
6	98PP	Práca, servisná prehliadka	0,60 hod	20,0000	12,0000
7	97PP	Prepravné a balné	2,00	5,0000	10,0000
Spolu bez DPH:					<b>125,9050</b>
Základ					<b>125,9050</b>
DPH 20%:					<b>25,18</b>
<b>K úhrade celkom:</b>					<b>151,09</b>

Odovzdal: \_\_\_\_\_

Dátum, Prevzal: \_\_\_\_\_

Zákazka ukončená dňa: \_\_\_\_\_

dátum tlače 08.09.2023