

CENOVÁ PONUKA**ZÁKAZKOVÝ LIST ČÍSLO: 100473**

HServis s.r.o. Mokrá Lúka 050 01 Revúca IČO: 44853793 IČ DPH: SK2022861 Zápis v OR OS v Banskej Bystrici, Oddiel: Sro, vl.č.16823/S	KOMPLET s.r.o. Trebišovská 3 82102 Bratislava IČO: 35724901 DIČ: 2020250914 IČ DPH: SK2020250914
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s. Číslo účtu: 0512735932/0900	Typ stroja : AXSP1801 Výr. číslo: 182608 Záruka do: 05.09.2020 Dátum prijmu do servisu :29.02.2024
e-mail: servis@herman.sk tel.: 0917/225784	

Porucha Poškodený prepínač L/P chodu

Vyjadrenie U náradia s možnosťou voľby smeru otáčania je vždy nutné pred zmenou smeru otáčok náradie zastaviť a spínač uvoľniť do vypnutej polohy. Spínač náradia nikdy nespúšťajte po prepnutí prepínača L/P chodu v polohe uzamknutia spínača pred spustením.

Č.	Tovar	Názov	Množstvo/ MJ	Jed. cena	Spolu EUR
1	180012005	Elektronika + Spínač + Terminal	1,00 ks	64,5200	64,5200
2	98PP	Práca, servisná prehliadka	0,50 hod	20,0000	10,0000
3	97PP	Prepravné a balné	2,00	5,0000	10,0000
Spolu bez DPH:					84,5200
Základ					84,5200
DPH 20%:					16,90
K úhrade celkom:					101,42

Odovzdal: _____

Dátum, Prevzal: _____

Zákazka ukončená dňa: _____

dátum tlače 29.02.2024