

CENOVÁ PONUKA**ZÁKAZKOVÝ LIST ČÍSLO: 100540**

HServis s.r.o. Mokrú Lúka 050 01 Revúca IČO: 44853793 IČ DPH: SK2022861 Zápis v OR OS v Banskej Bystrici, Oddiel: Sro, vl.č.16823/S	M&G - IRON, s.r.o. Dolná Tižina 315 01304 Dolná Tižina IČO: 45250553 DIČ: 2022902255 IČ DPH: SK2022902255
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s. Číslo účtu: 0512735932/0900	Typ stroja : BX800 Výr. číslo: 156521 Záruka do: 26.02.2017 Dátum prijmu do servisu :07.03.2024
e-mail: servis@herman.sk tel.: 0917/225784	

Porucha Poškodenie rotora a uhlíkov.

Vyjadrenie K poškodeniu rotora prevažne dochádza pri preťažovaní/ prehriatí náradia. Aby sa predišlo prehriatiu náradia, motor by mal byť vždy schopný sa otáčať pri menovitých otáčkach, a tým umožniť chladiacemu systému pracovať účinne počas celej prevádzkovej doby náradia. Čím je zaťaženie motora náradia väčšie, tým viac energie je potrebné na udržanie menovitých otáčok. Nakoniec sa rýchlosť motora znižuje a chladiaci účinok klesá tak rýchlo, že zvýšenie teploty vedie ku kritickému prehriatiu a poškodeniu motora.

Č.	Tovar	Názov	Množstvo/ MJ	Jed. cena	Spolu EUR
1	800001065	Rotor	1,00 ks	20,7600	20,7600
2	100607000	Ložisko 607-2RS	1,00 ks	4,6500	4,6500
3	100600000	Ložisko 6000-2RS	1,00 ks	6,2100	6,2100
4	110000001	Sada uhlíkov BX800	1,00	7,2900	7,2900
5	98PP	Práca, servisná prehliadka	0,60 hod	20,0000	12,0000
Spolu bez DPH:					50,9100
Základ					50,9100
DPH 20%:					10,18
K úhrade celkom:					61,09

Odovzdal: _____

Dátum, Prevzal: _____

Zákazka ukončená dňa: _____

dátum tlače 11.03.2024