

**Majiteľ reklamovaného predmetu:  
MEDIDERMA spol. s r.o.****HERMAN AXAG 1800IAKU uhlová brúska****Dátum prijatia na servis: 09.04.2024**

Výrobné číslo: 200898

Číslo záručného listu: 0

Záruka do: 12.04.2024

18V|125mm|Komplet

Opis poruchy od zákazníka:  
nemá výkon

Vyjadrenie autorizovaného servisného strediska:

Technickou prehliadkou bolo zistené zlyhanie elektroniky, spôsobené pravdepodobne krátkodobým extrémnym preťažením.

Doporučenie :

V prípade uhlovej brúsky môže ku krátkodobému extrémnemu preťaženiu dôjsť najmä v dvoch prípadoch :

-Pri rezaní : zovretím rezného nástroja v rezanom materiáli - v takomto prípade je nutné (aj z bezpečnostných dôvodov) brúsku okamžite vypnúť,

-Pri brúsení : príliš veľkým prítlakom sa brúsny nástroj zastaví - je nutné uvoľniť tlak a brúsiť tak, aby sa nástroj otáčal menovitými otáčkami

Typ dokladu	Číslo	Dátum dokladu	Číslo	Názov	Množstvo	Partner
<b>Výdajka</b>	2400591	10.04.2024	180006013	Elektronika	1,00	MEDIDERMA spol. s r.o.