

CENOVÁ PONUKA**ZÁKAZKOVÝ LIST ČÍSLO: 100592**

HServis s.r.o. Mokrú Lúka 050 01 Revúca IČO: 44853793 IČ DPH: SK2022861 Zápis v OR OS v Banskej Bystrici, Oddiel: Sro, vl.č.16823/S	MLA,s.r.o. Pod Hájom 956/10-6 01841 Dubnica nad Váhom IČO: 36800210 DIČ: 2022420378 IČ DPH: SK2022420378
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s. Číslo účtu: 0512735932/0900	Typ stroja : BX 1200 Výr. číslo: 180405 Záruka do: 09.05.2020 Dátum prijmu do servisu :14.03.2024
e-mail: servis@herman.sk tel.: 0917/225784	

Porucha Poškodenie úderníka , piestu , tesnení a ojnice.

Vyjadrenie Kombinované kladivá využívajú pre vytvorenie príklepu systém stláčania vzduchu medzi piestom a úderníkom. Pri nedostatočnom mazaní alebo úniku mazacej látky z prevodovej skrine dochádza k poškodeniu alebo opotrebovaniu tesniacich krúžkov piestu a úderníka. Porucha sa prejaví stratou energie príklepu a poškodením dielov mechanizmu príklepu (úderník, piest, ojnica, vodiaci valec atď). Pre zamedzenie mechanického poškodenia dielov príklepu je potrebné pri zistení nadmerného úniku mazacej látky vykonať servisný zásah, vymeniť tesniace semeringy prevodovej skrine, vymeniť opotrebované diely a doplniť mazaciu látku.

Č.	Tovar	Názov	Množstvo/ MJ	Jed. cena	Spolu EUR
1	152120016	Gufero 30x42x8	1,00 ks	4,9500	4,9500
2	152120123	Úderník kpl.	1,00 ks	38,2800	38,2800
3	152120042	Piest	1,00 ks	6,5200	6,5200
4	152120041	O-krúžok	2,00 ks	4,2000	8,4000
5	152120048	Ojnica	1,00 ks	7,8100	7,8100
6	98PP	Práca, servisná prehliadka	1,60 hod	20,0000	32,0000
7	97PP	Prepravné a balné	2,00	5,0000	10,0000
Spolu bez DPH:					107,9600
Základ					107,9600
DPH 20%:					21,59
K úhrade celkom:					129,55

Odovzdal: _____

Dátum, Prevzal: _____

Zákazka ukončená dňa: _____

dátum tlače 20.03.2024