

**Majiteľ reklamovaného predmetu:**  
**Postav to, s. r. o.**

**HERMAN BX 800|Kombinované kladivo**

**Dátum prijatia na servis: 16.04.2024**

Výrobné číslo: 211768

Číslo záručného listu: 0

Záruka do: 30.03.2025

SDS-plus|800W

Opis poruchy od zákazníka:

Pri vŕtaní, ako keby stratila výkon, má pomalší chod, ide s nej zápach.

Vyjadrenie autorizovaného servisného strediska:

Stav náradia : mierne znečistenie

Opotrebenie : zodpovedá veku

Vyjadrenie autorizovaného servisného strediska:

Technickou prehliadkou bolo zistené poškodenie rotora. Prácou s náradím bez prestávok na ochladenie dochádza k nárastu teploty na komutátore rotora až na kritickú hodnotu kedy dochádza k neopraviteľnému poškodeniu lamiel komutátora. Pri oprave náradia je nutná výmena rotora.

Aretácia sekáča slúži na zaaretovanie ozubeného prevodu pri polohe sekania. Pri prepnutí na funkciu sekania dochádza k posunu ozubeného prevodu po oske prevodovky a k zapadnutiu do aretácie. Nedostatočné zapadnutia ozubeného prevodu do aretácie pri zapnutí náradia spôsobí pretočeniu ozubeného prevodu a poškodenie aretácie sekáča.

Doporučenie: Dodržovaním prestávok pri práci doprajeme náradiu potrebný čas na ochladenie.

Prepínanie funkcií náradia nikdy nevykonávajte za chodu náradia. Pri prepnutí skontrolujte zaaretovanie sekáča proti otáčaniu jeho otočením.

Typ dokladu	Číslo	Dátum dokladu	Číslo	Názov	Množstvo	Partner
<b>Výdajka</b>	2400630	17.04.2024				Postav to, s. r. o.
			800001065	Rotor	1,00	
			100607000	Ložisko 607-2RS	1,00	
			800001016	Aretácia prevodu	1,00	