

**Majiteľ reklamovaného predmetu:  
Stavební firma Stavospol Znojmo s.r.o.****HERMAN BX 1200IKombinované kladivo****Dátum prijatia na servis: 30.04.2024**

Výrobné číslo: 194105

Číslo záručného listu: 0

Záruka do: 15.05.2026

SDS-max|1100W

Opis poruchy od zákazníka:  
Náradí funguje nepravidelne.

Vyjadrenie autorizovaného servisného strediska:

Stav náradia: mierne znečistenie

Opotrebenie vzhľadom na vek: značné

Technickou kontrolou bolo zistené zlomenie aretačného plieška prepínača funkcií (obr.2).

Pri prijíme náradia bolo zistené prepnutie prepínača funkcií do polohy nastavenia sekáča (obr.1). Táto funkcia slúži na otočenie sekáča do požadovanej polohy. Pri práci musí byť vždy prepnutý prepínač do polohy sekania alebo vrtania so sekaním.

Predpokladáme, že k zlomeniu aretačného pliešku došlo prepínaním funkcií za chodu náradia a to pri prepnutí z funkcie vrtania s príklepom na funkciu sekanie. Rotačný pohyb náradia bráni ozubenému prevodu zaaretovanie a neprimeranou silou pri prepínaní dochádza k zlomeniu aretačného plieška. Voľbu funkcií vždy vykonávajte pri vypnutom náradí.

Odstránenie poruchy bolo tento krát vykonané bezplatne a pri dodržaní doporučení nie je predpoklad na vznik poruchy podobného charakteru.

Dovoľujeme si Vás však upozorniť, že pri opakovanej poruche Vám bude tento náhradný diel účtovaný aj počas plynúcej záručnej doby.

Typ dokladu	Číslo	Dátum dokladu	Číslo	Názov	Množstvo	Partner
<b>Výdajka</b>	2400709	02.05.2024	152120047	Pero	1,00	Stavební firma Stavospol Znojmo s.r.o.