

**Majiteľ reklamovaného predmetu:
Vrata Matějka s.r.o.****HERMAN BX 800|Kombinované kladivo****Dátum prijatia na servis: 08.12.2023**

Výrobné číslo: 212994

Číslo záručného listu: 0

Záruka do: 25.10.2024

SDS-plus|800W

Popis závady :
Poškodenie rotora

Vyjadrenie k závade:

K poškodeniu rotora a statora prevažne dochádza pri preťažovaní/ prehriatí náradia. Aby sa predišlo prehriatiu náradia, motor by mal byť vždy schopný sa otáčať pri menovitých otáčkach, a tým umožniť chladiacemu systému pracovať účinne počas celej prevádzkovej doby náradia. Čím je zaťaženie motora náradia väčšie, tým viac energie je potrebné na udržanie menovitých otáčok. Nakoniec sa rýchlosť motora znižuje a chladiaci účinok klesá tak rýchlo, že zvýšenie teploty vedie ku kritickému prehriatiu a poškodeniu motora.

Typ dokladu	Číslo	Dátum dokladu	Číslo	Názov	Množstvo	Partner
Výdajka	2302287	08.12.2023	800001065	Rotor	1,00	Vrata Matějka s.r.o.
			100607000	Ložisko 607-2RS	1,00	
Výdajka	2302288	08.12.2023	110000001	Sada uhlíkov BX800	1,00	Vrata Matějka s.r.o.