

**Majiteľ reklamovaného predmetu:  
Arnold Molnár****BX800****Dátum prijatia na servis: 06.09.2023**

Výrobné číslo: 167596

Číslo záručného listu: 0

Záruka do: 14.07.2018

800W/SDS-plus

Popis závady :  
Opatrebovanie uhlíkov

Vyjadrenie k závade:

Typ dokladu	Číslo	Dátum dokladu	Číslo	Názov	Množstvo	Partner
<b>Odberateľská</b>	2300845	07.09.2023	110000001	Sada uhlíkov BX800	1,00	Arnold Molnár
			98PP	Práca, servisná prehliadka	0,60	
			97PP	Prepravné a balné	2,00	
<b>Vydajka</b>	2301662	08.09.2023	110000001	Sada uhlíkov BX800	1,00	Arnold Molnár
			98PP	Práca, servisná prehliadka	0,60	
			97PP	Prepravné a balné	2,00	
<b>Faktúra</b>	32300664	08.09.2023	110000001	Sada uhlíkov BX800	1,00	Arnold Molnár
			98PP	Práca, servisná prehliadka	0,60	
			97PP	Prepravné a balné	2,00	