

Majiteľ reklamovaného predmetu:
DILMAS s.r.o.

HERMAN WX-12505I uhlová brúska

Dátum prijatia na servis: 10.04.2024

Výrobné číslo: 152200510

Číslo záručného listu: 0

Záruka do: 26.02.2027

125 mm | 1300 W | 220 V

Opis poruchy od zákazníka:
Náradí nelze zapnúť

Vyjadrenie autorizovaného servisného strediska:

Príčinou poruchy (náradie sa nedá zapnúť) je skrat vo vinutí statora. Poškodenie nastalo jeho prehriatím z dôvodu nahromadia nečistôt na vinutiach a v prieduchoch určených pre prúdenie chladiaceho vzduchu (obr. 2 a 3). Účinnosť chladenia bola takto značne znížená a bola len otázka času, kedy dôjde k poškodeniu niektorej z cievok.

Záver : Náradie pravdepodobne počas krátkej doby užívania nebolo vôbec čistené alebo bolo čistené nedostatočne.

Zo znečistenia je vidieť, že nasávaný vzduch obsahuje značné množstvo kovového prachu (obr. 1), preto je časté čistenie odnímateľných prachových mriežok a čistenie stroja stlačeným vzduchom nevyhnutné.

Odstránenie poruchy bolo tentokrát vykonané bezplatne a pri dodržaní doporučení nie je predpoklad na poruchy podobného charakteru.

Doporučenie : Vzhľadom na charakter vykonávaných operácií a stupeň znečistenia nasávaného vzduchu treba venovať niekoľko minút čisteniu stroja nielen po ukončení pracovnej smeny, ale aj počas práce.

Typ dokladu	Číslo	Dátum dokladu	Číslo	Názov	Množstvo	Partner
Výdajka	2400599	11.04.2024	125050030	Stator	1,00	DILMAS s.r.o.