

CENOVÁ PONUKA**ZÁKAZKOVÝ LIST ČÍSLO: 100177**

HServis s.r.o. Mokrá Lúka 050 01 Revúca IČO: 44853793 IČ DPH: SK2022861 Zápis v OR OS v Banskej Bystrici, Oddiel: Sro, vl.č.16823/S	ESmont, spol. s r.o. Pellicova 48/8c 60200 Brno - Brno-město IČO: 60736062 DIČ: IČ DPH: CZ60736062
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s. Číslo účtu: 0512735932/0900	Typ stroja : HT1440AP Výr. číslo: 165410 Záruka do: 31.03.2018 Dátum prijmu do servisu : 22.01.2024
e-mail: servis@herman.sk tel.: 0917/225784	

Porucha Poškodenie prevodovky a rotora

Vyjadrenie Poškodenie prevodovky vzniká prepínaním za chodu alebo nedostatočným prepnutím prevodu v prevodovke. V najhorších prípadoch dochádza k poškodeniu ozubených kolies a zaseknutiu prevodovky. K poškodeniu rotora prevažne dochádza pri preťažovaní/ prehriatí náradia. Čím je zaťaženie motora náradia väčšie, tým viac energie je potrebné na udržanie menovitých otáčok. Nakoniec sa rýchlosť motora znižuje a chladiaci účinok klesá tak rýchlo, že zvýšenie teploty vedie ku kritickému prehriatiu a poškodeniu motora.

Č.	Tovar	Názov	Množstvo/ MJ	Jed. cena	Spolu CZK
1	144001009	Prevodovka	1,00 ks	1712	1 712,00
2	144001011	Rotor	1,00 ks	841	841,00
3	144000002	Držiak uhlíkov s uhlíkmi	1,00 ks	304	304,00
4	95CZ	Práca, servisná prehliadka	0,50 hod	526	263,00
5	94CZ	Prepravné	2,00 ks	125	250,00
Spolu bez DPH:					3 370,00

K úhrade celkom:

3 370,00

Cenová ponuka platí 7 dní.

Po 7. dňoch sa celková suma zmení podľa aktuálneho denného kurzu.

Odovzdal: _____

Dátum, Prevzal: _____

Zákazka ukončená dňa: _____

dátum tlače 22.01.2024