

CENOVÁ PONUKA**ZÁKAZKOVÝ LIST ČÍSLO: 100126**

HServis s.r.o. Mokrá Lúka 050 01 Revúca IČO: 44853793 IČ DPH: SK2022861 Zápis v OR OS v Banskej Bystrici, Oddiel: Sro, vl.č.16823/S	H - P - HORMA,s.r.o. Mojín 2110 97901 Rimavská Sobota IČO: 31638970 DIČ: 2020471288 IČ DPH: SK2020471288
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s. Číslo účtu: 0512735932/0900	
e-mail: servis@herman.sk tel.: 0917/225784	Typ stroja : HERMAN WX 12501 Uhlová brúska Výr. číslo: 201050 Záruka do: 01.07.2023 Dátum prijmu do servisu :12.01.2024

Porucha Poškodenie rotora.

Vyjadrenie K poškodeniu rotora prevažne dochádza pri preťažovaní/ prehriatí náradia. Aby sa predišlo prehriatiu náradia, motor by mal byť vždy schopný sa otáčať pri menovitých otáčkach, a tým umožniť chladiacemu systému pracovať účinne počas celej prevádzkovej doby náradia. Čím je zaťaženie motora náradia väčšie, tým viac energie je potrebné na udržanie menovitých otáčok. Nakoniec sa rýchlosť motora znižuje a chladiaci účinok klesá tak rýchlo, že zvýšenie teploty vedie ku kritickému prehriatiu a poškodeniu motora.

Č.	Tovar	Názov	Množstvo/ MJ	Jed. cena	Spolu EUR
1	125010022	Rotor	1,00 ks	21,9000	21,9000
2	100607000	Ložisko 607-2RS	1,00 ks	4,6500	4,6500
3	130000001	Sada uhlíkov WX12501/WX10001	1,00 Ks	7,2900	7,2900
4	98PP	Práca, servisná prehliadka	0,50 hod	20,0000	10,0000
Spolu bez DPH:					43,8400
Základ					43,8400
DPH 20%:					8,77
K úhrade celkom:					52,61

Odovzdal: _____

Dátum, Prevzal: _____

Zákazka ukončená dňa: _____

dátum tlače 12.01.2024