

Majiteľ reklamovaného predmetu:
Jiří Šemík

HERMAN AXSP 1800IAku vrtací skrutkovač

Dátum prijatia na servis: 13.07.2023

Výrobné číslo: 195289

Číslo záručného listu: 128034

Záruka do: 28.04.2026

18V|70Nm|S príklepom|Komplet

Popis závady :
nefunkčný akumulátor

Vyjadrenie k závade:
Výmena za nový

Typ dokladu	Číslo	Dátum dokladu	Číslo	Názov	Množstvo	Partner
Výdajka	2301269	13.07.2023	144000006	Akumulátor BL 18012 18V, 4Ah	1,00	Jiří Šemík