

CENOVÁ PONUKA**ZÁKAZKOVÝ LIST ČÍSLO: 100535**

HServis s.r.o. Mokrú Lúka 050 01 Revúca IČO: 44853793 IČ DPH: SK2022861 Zápis v OR OS v Banskej Bystrici, Oddiel: Sro, vl.č.16823/S	M&G - IRON, s.r.o. Dolná Tižina 315 01304 Dolná Tižina IČO: 45250553 DIČ: 2022902255 IČ DPH: SK2022902255
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s. Číslo účtu: 0512735932/0900	Typ stroja : AXAG1800 Výr. číslo: 187522 Záruka do: 14.06.2021 Dátum prijmu do servisu :07.03.2024
e-mail: servis@herman.sk tel.: 0917/225784	

Porucha Poškodenie elektroniky a rotora.

Vyjadrenie K poškodeniu rotora prevažne dochádza pri preťažovaní/ prehriatí náradia. Aby sa predišlo prehriatiu náradia, motor by mal byť vždy schopný sa otáčať pri menovitých otáčkach, a tým umožniť chladiacemu systému pracovať účinne počas celej prevádzkovej doby náradia. Čím je zaťaženie motora náradia väčšie, tým viac energie je potrebné na udržanie menovitých otáčok. Nakoniec sa rýchlosť motora znižuje a chladiaci účinok klesá tak rýchlo, že zvýšenie teploty vedie ku kritickému prehriatiu a poškodeniu motora.

Č.	Tovar	Názov	Množstvo/ MJ	Jed. cena	Spolu EUR
1	180006013	Elektronika	1,00 ks	62,7100	62,7100
2	180006023	Rotor	1,00 ks	37,4100	37,4100
3	100696000	Ložisko 696	1,00 ks	5,3100	5,3100
4	98PP	Práca, servisná prehliadka	0,50 hod	20,0000	10,0000
Spolu bez DPH:					115,4300
Základ					115,4300
DPH 20%:					23,09
K úhrade celkom:					138,52

Odovzdal: _____

Dátum, Prevzal: _____

Zákazka ukončená dňa: _____

dátum tlače 11.03.2024