

CENOVÁ PONUKA**ZÁKAZKOVÝ LIST ČÍSLO: 100797**

HServis s.r.o. Mokrá Lúka 050 01 Revúca IČO: 44853793 IČ DPH: SK2022861 Zápis v OR OS v Banskej Bystrici, Oddiel: Sro, vl.č.16823/S	MEDIDERMA spol. s r.o. Dlhá ulica 118 94901 Nitra IČO: 31415806 DIČ: 2020405464 IČ DPH: SK2020405464
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s. Číslo účtu: 0512735932/0900	Typ stroja : HERMAN AXI 1800 AKU rázový skrutkovač Výr. číslo: 199614 Záruka do: 12.04.2024 Dátum prijmu do servisu :18.04.2024
e-mail: servis@herman.sk tel.: 0917/225784	

Opis poruchy od zákazníka: 629 zapácha-pravdepodobne zhorel

Vyjadrenie autorizovaného servisného strediska:

Stav náradia : čisté

Opatrebnie : zodpovedá veku

Technickou prehliadkou bolo zistené poškodenie statora, upínacieho mechanizmu.

Záver: Technickou prehliadkou bolo zistené poškodenie statora (skrat vo vinutí - obr 2).Prácou s náradím bez prestávok na ochladenie a preťažovaním dochádza k nárastu teploty na vinutí statora až na kritickú hodnotu kedy dochádza k neopraviteľnému poškodeniu izolácie vinutia (obr.2) a vinutia statora. Pri oprave náradia je nutná výmena elektroniky a statora. Stator je neoddeliteľnou súčasťou elektroniky.

K rozpadnutiu mechanizmu upínania nástroja (obr.1) dochádza pri zaseknutí mechanizmu poškodením alebo použitím opotrebovaného alebo nevhodného nástroja.

Doporučenie: Dodržovaním prestávok pri práci doprajeme náradiu potrebný čas na ochladenie. Používajte nástroje s minimálnou dĺžkou 50mm a nepoškodenou stopkou.

Č.	Tovar	Názov	Množstvo/ MJ	Jed. cena	Spolu EUR
1	180003004	Prevodovka	1,00	48,0000	48,0000
2	98PP	Práca, servisná prehliadka	0,50 hod	20,0000	10,0000
3	97PP	Prepravné a balné	2,00	5,0000	10,0000
4	180003002	Stator s elektronikou kpl.	1,00 ks	74,1200	74,1200
Spolu bez DPH:					142,1200
Základ					142,1200
DPH 20%:					28,42
K úhrade celkom:					170,54

Odovzdal: _____

Dátum, Prevzal: _____

Zákazka ukončená dňa: _____

dátum tlače 22.04.2024