

**CENOVÁ PONUKA****ZÁKAZKOVÝ LIST ČÍSLO: 100842**

<b>HServis s.r.o.</b> <b>Mokrú Lúka</b> <b>050 01 Revúca</b> IČO: 44853793 IČ DPH: SK2022861 Zápis v OR OS v Banskej Bystrici, Oddiel: Sro, vl.č.16823/S	<b>MEDIDERMA spol. s r.o.</b> Dlhá ulica 118 94901 Nitra IČO: 31415806 DIČ: 2020405464 IČ DPH: SK2020405464
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s. Číslo účtu: 0512735932/0900	<b>Typ stroja :</b> HERMAN AXI 1800 AKU rázový skrutkovač <b>Výr. číslo:</b> 199638 <b>Záruka do:</b> 08.03.2024 <b>Dátum prijmu do servisu :25.04.2024</b>
e-mail: servis@herman.sk tel.: 0917/225784	

Opis poruchy od zákazníka: Nedá sa upnúť nástroj do upínania

Vyjadrenie autorizovaného servisného strediska:

Stav náradia: znečistené

Opotrebenie: zodpovedá veku

Technickou prehliadkou bolo zistené rozpadnutie upínacieho mechanizmu (obr.1).

Záver: K rozpadnutiu mechanizmu upínania nástroja (obr.1) dochádza pri zaseknutí mechanizmu poškodením alebo použitím opotrebovaného alebo nevhodného nástroja.

Doporučenie: Používajte nástroje s minimálnou dĺžkou 50mm a nepoškodenou stopkou.

Č.	Tovar	Názov	Množstvo/ MJ	Jed. cena	Spolu EUR
1	180003004	Prevodovka	1,00	48,0000	48,0000
2	98PP	Práca, servisná prehliadka	0,50 hod	20,0000	10,0000
3	97PP	Prepravné a balné	2,00	5,0000	10,0000
Spolu bez DPH:					<b>68,0000</b>
Základ					<b>68,0000</b>
DPH 20%:					<b>13,60</b>
<b>K úhrade celkom:</b>					<b>81,60</b>